

INDICAÇÃO

Serviço de aplicação de Tampa de Bueiro na Rua Ipê do bairro Dom Aquino.

À Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP

Senhor(a) Presidente, com base no Art. 142, inciso XII do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, solicito que seja enviado ao(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal de Cuiabá-MT, e ao(à) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Secretário(a) Municipal a seguinte **INDICAÇÃO**:

Serviço de aplicação de Tampa de Bueiro na Rua Ipê do bairro Dom Aquino.

JUSTIFICATIVA

A aplicação de tampa de bueiro na Rua Ipê do bairro Dom Aquino é essencial para garantir a segurança, a acessibilidade e a preservação da infraestrutura urbana. A ausência da tampa do bueiro representa um risco significativo para pedestres, ciclistas e motoristas, podendo resultar em quedas, acidentes de diversas formas.

Além dos riscos diretos, um bueiro sem tampa facilita o acúmulo de resíduos sólidos, favorecendo entupimentos na rede de esgoto e drenagem pluvial, o que pode agravar problemas de alagamento, especialmente em períodos de chuvas intensas. A reposição da tampa contribuirá para a manutenção adequada da via pública, proporcionando maior segurança à população.

Diante do exposto, solicitamos providências urgentes por parte dos órgãos responsáveis para a execução dos serviços necessários, garantindo a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos.

A Administração Municipal, comprometida com os interesses dos cidadãos deste município, deverá assegurar este serviço com a máxima brevidade. Assim sendo, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências.

AO:

1) ABILIO BRUNINI - Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 2 de abril de 2025.



Katiuscia Manteli - PSB

Vereador(a)



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 3400350034003400360031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

