

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

OFÍCIO Nº /2025/GP/CMC

Requerimento de informação acerca da manutenção estrutural, operacional e de segurança da Estação Bispo.

Senhor(a) Presidente

Com base nos artigos 161 e 162, § 3º, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, solicito à Exma. Sra. Presidente, Vereadora Paula Calil, que encaminhe o presente requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito de Cuiabá/MT. De acordo com o artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, peço que o Sr. Prefeito envie a esta Casa de Leis, no prazo de 15 (quinze) dias, informações acerca da responsabilidade administrativa, manutenção estrutural, operacional e das condições de funcionamento da Estação Bispo.

Assim, requer-se aos órgãos competentes que informem, no prazo regimental:

Qual secretaria é formalmente responsável pela manutenção estrutural e operacional da Estação Bispo.

Quando foi realizada a última manutenção preventiva na unidade, especialmente nos sistemas de climatização, cobertura e portas.

Se há contrato ativo de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e da cortina de ar, e qual o prazo para restabelecimento do funcionamento.

Se já foi realizada vistoria técnica para avaliação das infiltrações, goteiras e rachaduras no teto da estação.

Se há previsão de substituição das portas de vidro quebradas e instalação de fechamento adequado para o período noturno.

Se a unidade possui contrato ativo de internet e qual a previsão para restabelecimento do serviço.

Se existe cronograma de limpeza e zeladoria regular da estação.

Se há previsão de manutenção ou substituição da televisão utilizada para comunicação com os usuários.

JUSTIFICATIVA

Para conhecimento e com base nas atribuições e funções da Câmara Municipal de Cuiabá, com previsão regimental no artigo 2º, § 3º, no exercício do papel fiscalizador deste Parlamento, destaca-se que, durante fiscalização realizada em 06 de janeiro de 2026, foram constatadas diversas irregularidades, incluindo ausência de climatização, infiltrações e goteiras, portas quebradas, risco à



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500300039003300390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públcas Brasileira - ICP-Brasil.



segurança patrimonial, falta de limpeza, ausência de internet e rachaduras no teto, comprometendo o atendimento ao público e a segurança de usuários e servidores.

Pelos motivos acima expostos, submetemos à apreciação da Presidente desta Casa para conhecimento do presente requerimento, bem como, requeiro aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Cuiabá as informações supramencionadas.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 19 de janeiro de 2026.

Maysa Leão (Câmara Digital) - REPUBLICANOS

Vereador(a)



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500300039003300390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

