

## **REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES**

OFÍCIO Nº /2025/GP/CMC

Requerimento de informação acerca das condições estruturais do refeitório da EMEB Moacyr Gratidiano Dorilêo, localizada no Bairro Parque Ohara, no Município de Cuiabá/MT.

Senhor(a) Presidente

Com base nos artigos 161 e 162, § 3º, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, solicito à Exma. Sra. Presidente, Vereadora Paula Calil, que encaminhe o presente requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito de Cuiabá/MT. De acordo com o artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, peço que o Sr. Prefeito envie a esta Casa de Leis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Considerando, que este Requerimento tem origem em relatos recebidos da comunidade escolar da EMEB Moacyr Gratidiano Dorilêo, situada no Bairro Parque Ohara, os quais apontam que a unidade possui salas amplas, encontra-se em processo de instalação de aparelhos de ar-condicionado e televisores, além de contar com equipe gestora receptiva e comprometida.

Considerando, entretanto, que foi identificado problema relevante na estrutura do refeitório da escola, o qual recebe incidência direta de sol, tornando o ambiente excessivamente quente e inadequado para a realização das refeições pelos alunos.

Considerando, que o início do ano letivo se aproxima, com grande número de estudantes, muitos deles crianças pequenas, que necessitam de um espaço minimamente confortável, seguro e salubre para sua alimentação.

Considerando, que a falta de conforto térmico pode impactar negativamente o bem-estar, a saúde e o desenvolvimento das crianças.

Considerando, ainda, que há um desnível/degrau existente próximo ao refeitório, cuja contenção tem sido feita de forma improvisada com plantas, medida adotada após registro de acidente envolvendo criança que corria no local.

**REQUER-SE** que sejam prestadas as seguintes informações:

Existe laudo técnico ou avaliação recente acerca das condições estruturais e térmicas do refeitório da EMEB Moacyr Gratidiano Dorilêo?

Há previsão, planejamento ou projeto em andamento para a realização de melhorias no refeitório da unidade, tais como instalação de cobertura adequada, ventilação, climatização ou adequação



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500310030003900370035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públcas Brasileira - ICP-Brasil.



estrutural?

Em caso positivo, qual o cronograma previsto para a execução das referidas melhorias?

Caso não haja previsão, quais os motivos que impedem a adoção das providências necessárias?

Existem estudos ou medidas previstas para eliminar o risco de acidentes no local do degrau existente ao lado do refeitório, substituindo as soluções provisórias atualmente adotadas por estrutura definitiva e segura?

#### **JUSTIFICATIVA**

Para conhecimento e com base nas atribuições e funções da Câmara Municipal de Cuiabá com previsão Regimental no artigo 2º, § 3º de papel fiscalizador.

A iniciativa visa garantir a segurança, o conforto e a dignidade das crianças atendidas pela rede municipal de ensino, bem como assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores da unidade escolar, prevenindo riscos à saúde e à integridade física dos usuários.

Diante do exposto, submeto o presente Requerimento à apreciação da Presidência desta Casa de Leis, requerendo o encaminhamento ao Gabinete do Prefeito Municipal de Cuiabá, para que sejam prestadas as informações solicitadas, nos termos da legislação vigente.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 28 de janeiro de 2026.

**Maysa Leão (Câmara Digital) - REPUBLICANOS**

**Vereador(a)**



Autenticar documento em <https://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500310030003900370035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

