



Registro das condições do pavimento e pedras soltas na via pública.





Vista longitudinal demonstrando irregularidades severas no leito trafegável.





Ponto com acúmulo de água pluvial e lamaçal, prejudicando a mobilidade.

